

Blick auf das Vorhabengelände nördlicher Bereich



Zufahrt auf das Gelände mit großflächig betonierter Freifläche



Geschotterter Wirtschaftsweg entlang der westlichen Grundstücksgrenze



Bauschuttreste bzw. Verdichtung des ehemaligen Stallgebäudes im mittleren Bereich



Blick in nördlicher Richtung über die Fläche mit dem herausgenommenen Gebäude



Fundamentreste des südlichen abgerissenen Stallgebäudes



Verdichtete teils betonierte Flächen im mittleren Bereich



Großflächige Verdichtung betonierte Dungplatte im südlichen Bereich



betonierte nördliche Freifläche



Sickerschächte im Gelände



Verdichteter geschotterter Wirtschaftsweg



Schutt- und Baustoffreste im Boden

